

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA O NEOPRÁVNEÝCH VSTUPOCH DO BYTOVÉHO DOMU A MOŽNOSTIACH ICH PRÁVNEHO POSTIHU - PRÍKLAD Z BYTOVÉHO DOMU STAVBÁRSKA 40

Prípád sa udial dňa 3.11.2009 o 21.57 hod. a jeho priebeh bol zaznamenaný technickými zariadeniami inštalovanými v bytovom dome Stavbárska 40. Situácia bola zaznamenaná monitorovacími kamerami a bola zanechaná aj dátová stopa v podobe záznamu z udalostí prístupového systému.

V popisovanom prípade nedošlo k takmer žiaden materiálnej škode na dverách, ani k priamemu ublíženiu na zdraví inej osoby alebo priamemu ohrozeniu života. Spôsobená škoda bola malej hodnoty a predstavovala len opravu elektroinštalácie – poškodeného vodiča a v nákladoch na prácu, ktoré spočívali v zнову sprevádzkovaní prístupového systému a zvýšení ochrany elektroinštalácie pred neobdobnými zásahmi.

Príklad č.1

3

Aký postih hrozí osobe vstupujúcej do bytového domu neoprávnené?



Páchateľ skutku vstupuje spolu s ďalšou osobou do bytového domu.


6



Po chvíli sa podarilo páchatelovi skutku, preseknúť vodič, ktorý privádzal elektrickú energiu k elektromagnetickým zámkom. Svojím konaním spôsobil len malú škodu na elektroinštalácii, opäť nedošlo k žiadnemu poškodeniu zariadení inštalovaných na dverách.

9

VYKOPNUTIE



Páchateľ skutku vykopol hlavné vchodové dvere, aby umožnil tejto osobe výstup z bytového domu.

1

Ako je možné s právneho hľadiska charakterizovať vykopnutie či vytrhnutie dverí?



VYTRHNUTIE

Páchateľ skutku sa snaží manipulovať s hlavnými vchodovými dverami a pokúša sa o prekonanie zabezpečenia dverí a o neoprávnený vstup do bytového domu vytrhnutím dverí. Osoby sa stále nachádzajú na verejnom priestranstve pred vstupnou bránou do bytového domu.

4

Aký je postih pre osoby, ktoré sa prizerajú poškodzovaniu majetku?



Páchateľ skutku sa zastavil pri druhej bezpečnostnej zóne, ktorú sú dvere na schodisko a prezerá miesto kadiaľ vedie elektroinštalácia k dverám. Osoba, ktorá s ním neoprávnenen vstúpila do domu sa prizera jeho konaniu.

7



Za dverami na schodisko sa nachádzala ďalšia osoba, ktorá nevlastnila elektronický identifikátor a musela čakať, kým niekto dvere odblokuje.

10



Opäť neboli dvere ani zariadenia inštalované na nich poškodené a osoba opúšťa bytový dom.

2

Aké právomoci má polícia pokiaľ je svedkom, alebo je privolaná k takémuto prípadu?



Páchateľovi skutku sa podarilo dvere vytrhnúť a prekonať prídržnú silu elektromagnetov inštalovaných na vchodových dverách. K poškodeniu dverí nedochádza.

5

Sú takto zabezpečené spoločné priestory bytového domu verejnosti prístupné priestory?

POŠKODZOVANIE



Páchateľ skutku zostáva v spoločných priestoroch domu a snaží sa poškodiť vodiče, aby mohol vstúpiť ďalej do bytového domu.

8

Ako môže obyvateľ či oprávnená osoba postupovať v prípadoch neoprávnených vstupov?



Táto osoba požiadala páchatel'a skutku, aby jej pomohol prekonať aj hlavné vchodové dvere, pretože inak by sa nedostala von z dverí.

11

Je možné osoby, ktoré do bytového domu vstúpia neoprávnenne, vykázať z domu?

3.11.2009 21:59 hod



Páchateľ sa vracia späť do vstupného vestibulu a spolu s osobou, ktorá sa po celý čas prizerala jeho konaniu, vstupuje na schodisko. Celý skutok trval len cca 2,5 min. počas.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA O NEOPRÁVNEÝCH VSTUPOCH DO BYTOVÉHO DOMU A MOŽNOSTIACH ICH PRÁVNEHO POSTIHU - PRÍKLAD Z BYTOVÉHO DOMU STAVBÁRSKA 40

Príklad č.2

Druhý prípad sa udial dňa 10.11.2009 o 23.24 hod. a bol spáchaný tou istou osobou ako v prípade č. 1. Priebeh skutku bol zaznamenaný technickými zariadeniami inštalovanými v bytovom dome Stavbárska 40. Situácia bola zaznamenaná monitorovacími kamerami a bola zanechaná aj dátová stopa v podobe záznamu z udalostí prístupového systému.

V tomto prípade bola spôsobená škoda vo výške 132 EUR, ktorá zahŕňala výmenu elektroniky operačnej jednotky, zálohového zdroja, nakoľko páchateľ spôsobil skrat v elektroinštalácii, čo poškodilo niektoré zariadenia prístupového systému. V tejto sume je zahrnutá aj oprava elektroinštalácie a oprava poškodenej steny.



1 Páchateľ skutku sa snaží nájsť spôsob, ako sa dostať cez hlavné vchodové dvere do bytového domu bez použitia elektronického identifikátora. Na neoprávnenú manipuláciu s dverami je pripravený, pretože drží príručnú tašku, z ktorej si počas svojho skutku vyberal rôzne náradie.



2 Páchateľ skutku sa rozhodol pre vypáčenie dverí, pravdepodobne pomocou skrutkovača. Osoby sa stále nachádzajú na verejnom priestranstve pred bytovým domom.

Ako je možné s právneho hľadiska charakterizovať vykopnutie, vypáčenie či vytrhnutie dverí?



3 Páchateľ vyvinul dostatočnú pákovú silu, ktorou prekonal prídržnú magnetickú silu zámkov. Dvere sa odblokovali a k poškodeniu dverí nedošlo.

Aké právomoci má polícia, pokiaľ je svedkom alebo je privolaná k takémuto prípadu?



4 Páchateľ skutku spolu s ďalšou osobou neoprávnenne vstupuje do priestorov bytového domu.

Aký postih hrozí osobe vstupujúcej do bytového domu neoprávnenne?



5 Na prekonanie druhej bezpečnostnej zóny a odblokovanie dverí na schodisko sa páchateľ rozhodol poškodiť elektroinštaláciu. Osoba, ktorá s ním neoprávnenne vstúpila do domu, sa prizerala jeho konaniu.

Aký je postih pre osoby, ktoré sa prizerajú poškodzovaniu majetku?



6 Pretože vodiče elektroinštalácie boli po prvom prípade poškodenia uložené v ochrannom lôžku v stene, páchateľ musí vyvíjať zvýšené úsilie, aby sa k vodičom dostal a presekol ich.

Sú takto zabezpečené spoločné priestory bytového domu verejnosti prístupné priestory?



7 Páchateľovi sa podarí preseknúť jeden z vodičov, no jeho ďalšie konanie je prerušené prechádzajúcim obyvateľom. Ten sa pokúša dvere odblokovať štandardne elektronickým identifikátorom, no neúspešne, pretože páchateľ prerušil kábel, ktorý umožňoval prenos dát do operačnej jednotky.

Ako môže obyvateľ či oprávnená osoba postupovať v prípadoch neoprávnených vstupov?



9 Páchateľ presekol niekoľko vodičov, čím spôsobil skrat a poškodenie niekoľkých zariadení prístupového systému. Dvere sa mu podarilo odblokovať. Celý skutok trval cca 3 min.

Je možné osoby, ktoré do bytového domu vstúpia neoprávnenne vykázat' z domu?



10 Preseknutím viacerých vodičov došlo k spusteniu akustickej varovnej signalizácie, čo obyvateľa, ktorý sa skutku prizeral, zaskočilo a zostal pri dverách stáť aj potom, ako páchateľ vošiel na schodisko.



11 Asi po jednej minúte obyvateľ tiež pokračoval smerom k schodisku.